

Ense, OT Parsit



Projektbeschreibung

- Reinigung und automatisierte Schachtinspektion
- Einbau von 41 Stück flexiblen Kunststoffschachtböden („Flexliner“)
- Einbindung der Schachtböden mit 80 Stück Edelstahl-Endmanschetten
- Einbau von 500 Stück Steigbügel
- Schacht-Teilsanierung in offener Bauweise (NU-Leistung)

Kunde

Gemeinde Ense
Am Spring 4
59469 Ense


Auftragssumme

328.600 €

Jahr

2018

Ense, OT Parsit



Projektbeschreibung

- Reinigung und automatisierte Schachtinspektion
- Einbau von 41 Stück flexiblen Kunststoffschachtböden („Flexliner“)
- Einbindung der Schachtböden mit 80 Stück Edelstahl-Endmanschetten
- Einbau von 500 Stück Steigbügeln
- Schacht-Teilsanierung in offener Bauweise (NU-Leistung)

Kunde

Gemeinde Ense
Am Spring 4
59469 Ense

Auftragssumme

328.600 €

Jahr

2018